


【ファームウェア更新後に確認されている事象】

「Playストア」アプリ内の機能である「Playプロテクト」をONにし、アプリスキャンが実施されることで本機内にある「Car Choose」(ブリンされているシステムアプリ)が誤認識され、下記の様なメッセージが表示されます。各種動作への影響はございませんが、誤認識による警告表示の改修プログラムは、別途弊社ホームページにて掲載予定です。



「Playプロテクト」はONにせずご使用ください。

また、「Playプロテクト」を一度ONにした場合、エンジン再始動する度に画面上部に通知アイコンが表示されてしまう事象が発生します。



通知が気になる場合は、下記の手順にて「Playストア」の通知をOFFにしてください。

1	2	3	4
設定 → アプリと通知 → アプリ情報	Google Play ストア → 「アプリの通知」	ON→OFFへ切り替える	OFFにきりかえることで、通知アイコンは表示されなくなる